Jurnal Sipil Terapan Volume. 2, No. 2, November 2024





E-ISSN: 2986-9870; dan P-ISSN: 2986-9862; Hal. 76-88 DOI: https://doi.org/10.58169/jusit.v2i2.377

Available online at: https://ftuncen.com/index.php/jusit

# Analisis *U-Turn* (Putaran Balik) Terhadap Kelancaran Arus Lalu Lintas (Studi Kasus Jalan Trikora Manokwari)

## Jimmy Harrison Nababan<sup>1\*</sup> Semuel Rorrong<sup>2\*</sup> David<sup>3\*</sup>

1\*Mahasiswa Karyasiswa Kementerian PUPR Program Studi S-1 Teknik Sipil, 2\*Program Studi S-1Teknik Sipil, 3\*Program Studi S-1Teknik Sipil, Universitas Cenderawasih,

Jl. Kampwolker, Jayapura

<sup>1</sup>e-mail: <u>jimmyhnababan@gmail.com</u>, <sup>2</sup>e-mail: <u>semuelrorrong@gmail.com</u>, <sup>3</sup>e-mail: davidmanggalatung@yahoo.com

ABSTRACT: U-Turn Facilities serve to accommodate vehicles changing the direction of travel. Trikora road Manokwari has a U-Turn that causes traffic flow conflicts. The problem occurs because the vehicle cannot make a U-Turn movement properly, so it takes more time when making a U-Turn movement. The purpose of study was to analyze traffic flow conflicts, road geometrics, and level of service. Data collection method by direct observation for 7 days at 07.00 AM to 08.00 AM, 08.00 AM to 09.00 AM, 11.00 AM to 12.00 PM, 12.00 PM to 13.00 PM, 16.00 PM to 17.00 PM and 17.00 PM to 18.00 PM at the research location. Data analysis using MKJI 1997. The results of data analysis obtained a maximum traffic volume of 1308 pcu/hour. Side obstacle class Medium with a weighted frequency 390 with industrial area conditions, several shops on the side of the road. Road capacity of 5562 pcu/hour. Maximum vehicle of 24,70 meters. Disturbed traffic flow speed of 27,32 kilometers/hour. Road shoulder width of 1,5 meters. Level of service value of 0,44 (A).

Keywords: U-Turn, Road Geometrics, Traffic Flow, Capacity

**ABSTRAK**: Fasilitas putar balik arah (*U-Turn*) berfungsi untuk mengakomodasi kendaraan merubah arah perjalanan. Jalan Trikora Manokwari memiliki *U-Turn* yang menimbulkan konflik arus lalu lintas. Permasalahan tersebut terjadi karena kendaraan tidak dapat melakukan gerakan putar balik dengan baik, sehingga membutuhkan lebih banyak waktu pada saat melakukan gerakan putar balik. Tujuan penelitian untuk menganalisis konflik arus lalu lintas, geometrik jalan dan tingkat pelayanan jalan. Metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung selama 7 hari pada pukul 07.00-08.00, 08.00-09.00, 11.00-12.00, 12.00-13.00, 16.00-17.00 dan 17.00-18.00 di lokasi penelitian. Analisis data menggunakan MKJI 1997. Hasil analisis data diperoleh volume lalu lintas maksimum sebesar 1308 smp/jam. Kelas hambatan samping Medium dengan frekuensi berbobot 390 dengan kondisi daerah industri, beberapa toko disisi jalan. Kapasitas jalan sebesar 5562 smp/jam. Antrian kendaraan maksimum sebesar 24,70 meter. Kecepatan arus lalu lintas terganggu sebesar 27,32 km/jam. Lebar bahu jalan 1,5 meter. Nilai tingkat pelayanan jalan sebesar 0,44 (A).

Kata Kunci: *U-Turn*, Geometrik Jalan, Volume lalu lintas, Kapasitas

#### 1. PENDAHULUAN

### **Latar Belakang**

Jalan Trikora Manokwari merupakan jalan arteri primer berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 430/KPTS/M/2022. Pada ruas jalan tersebut terdapat fasilitas *U-Turn* yang berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada pengendara kendaraan bermotor untuk berputar berbalik arah menuju kawasan pertokoan yang berada pada sisi kiri dan sisi kanan dari jalan Trikora.

Received: September 16, 2024; Revised: Oktober 21, 2024; Accepted: November 15, 2024; Online Available: November 29, 2024;

Berdasarkan pengamatan awal, terdapat beberapa kendaraan bermotor seperti Hilux, Bus, dan Truk, tidak dapat melakukan gerakan *U-Turn* dengan baik, terdapat beberapa kali gerakan manuver yang dilakukan sehingga menimbulkan adanya konflik lalu lintas pada lajur lainnya.

Hal inilah yang membuat peneliti melakukan analisis gerakan *U-Turn* (putaran balik) terhadap kelancaran arus lalu lintas pada jalan Trikora Manokwari. Diharapkan dari hasil penelitian tersebut dapat memberikan gambaran terkini mengenai fasilitas *U-Turn* terhadap kinerja jalan. Dari hasil analisis ini juga diharapkan dapat menemukan solusi dan saran yang bermanfaat agar fasilitas *U-Turn* pada jalan Trikora Manokwari tetap memenuhi aspek keamanan, kenyamanan / aksesibilitas, cepat, lancar dan effisien.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana konflik lalu lintas dan geometrik jalan yang terjadi pada lokasi fasilitas *U-Turn* Jalan Trikora Manokwari ?
- 2. Bagaimana tingkat pelayanan jalan / level of service pada ruas jalan Trikora Manokwari?

#### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Menganalisis konflik lalu lintas dan geometrik jalan yang terjadi pada jalan Trikora Manokwari
- 2. Menganalisis tingkat pelayanan jalan / level of service pada ruas jalan Trikora Manokwari.

#### 2. TINJAUAN PUSTAKA

#### Tinjauan Umum *U-Turn*

Menurut pedoman perencanaan putar balik (*U-Turn*) no 06/BM/2005 Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2005 putaran balik adalah gerak lalu lintas kendaraan untuk berputar kembali atau berbelok 180°, sedangkan median jalan adalah bagian dari jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan dengan bentuk memanjang sejajar jalan terletak di sumbu/tengah jalan dimaksudkan untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan.

## **Volume Lalu Lintas**

Berdasarkan MKJI, 1997 volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan bermotor yang melewati suatu titik pada jalan per satuan waktu. Adapun persamaan untuk penentuan volume lalu lintas adalah sebagai berikut (berdasarkan MKJI 1997):

Q smp = empLV x LV + empHV x HV + emp MC x MC....(2.1)

Dimana:

Q = Volume kendaraan bermotor (smp/jam)

Emp LV = Nilai ekivalen mobil penumpang untuk kendaraan ringan

Emp HV = Nilai ekivalen mobil penumpang untuk kendaraan berat

Emp MC = Nilai ekivalen mobil penumpang untuk sepeda motor

## **Hambatan Samping**

Berdasarkan MKJI 1997 hambatan samping adalah dampak terhadap kinerja kinerja lalu lintas dari aktivitas samping segmen jalan seperti pejalan kaki ( bobot 0,5), kendaraan umum/kendaraan lain berhenti (bobot 1,0), kendaraan masuk/keluar sisi jalan (bobot 0,7), dan kendaraan lambat (bobot 0,4). Pengumpulan data berdasarkan hasil pengamatan langsung dengan radius jarak 200 meter pada jalan Trikora Manokwari.

## Kapasitas Jalan

Berdasarkan MKJI 1997 kapasitas adalah arus lalu lintas (stabil) maksimum yang dapat dipertahankan pada kondisi tertentu (geometri, distribusi arah dan komposisi lalu lintas, faktor lingkungan). adapun persamaan dasar untuk menentukan kapasitas adalah sebagai berikut :

 $C = Co \times FCw \times FCsp \times FCsf \times FCcs (smp/jam) \dots (2.2.)$ 

Dimana:

C = Kapasitas

Co = Kapasitas dasar (smp/jam)

FCw = Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas

FCsp = Faktor penyesuaian pemisah arah

FCsf = Faktor penyesuaian hambatan samping

FCcs = Faktor penyesuaian ukuran kota

#### Tingkat Pelayanan Jalan

Menurut Tri Mulyono (2023) tingkat layanan (*level of service*) adalah salah satu metode yang digunkan untuk menilai kinerja jalan yang menjadi indikator dari kemacetan. adapun persamaan dasar untuk menentukan kapasitas jalan adalah sebagai berikut :

 $LoS = V / C \qquad (2.3)$ 

Dimana:

LoS = Tingkat pelayanan jalan

V = Volume lalu lintas

C = Kapasitas

Tabel 1. Level of Service

Tingkat Pelayanan	Rasio (V/C)	Karakteristik			
A	< 0,60	Arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi pengemudi dapat memilih kecepatan yang			
		pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki.			
В	0,60 < V/C < 0,70	Arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu			
		lintas, pengemudi masih dapat bebas dalam memilih			
		kecepatannya.			
C	0,70 < V/C < 0,80	Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas			
D	0.80 < V/C < 0.90	Arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah dan			
		berbeda-beda volume mendekati kapasitas			
Е	0,90 < V/C < 1,0	Arus tidak stabil kecepatan rendah dan berbeda-beda			
		volume mendekati kapasitas			
F	> 1	Arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume di			
		atas kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu			
		yang cukup lama.			
Symbon Tri Mylyono (2022)					

Sumber: Tri Mulyono (2023)

#### Geometrik Jalan

Geometrik jalan merupakan suatu bentuk yang menggambarkan kondisi jalan yang berkaitan dengan potongan meintang, potongan memanjang, ataupun bagian lain yang berkaitan dengan bentuk fisik jalan, sehingga menghasilkan kondisi jalan yang memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, cepat, lancar dan efisien.

## 1) Lajur Lalu Lintas

Lebar lajur pada badan jalan mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan pengemudi. Untuk desain lebar lajur lalu lintas paling kecil yang diatur dalam Permen PU No.19/2011 ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. lajur lalu lintas

VD (km/jam)	Lebar lajur lalu lintas paling kecil
Kecepatan tinggi VD ≥ 80	3,60 meter
Kecepatan sedang $40 \le VD \le 80$	3,50 meter
Kecepatan rendah VD < 40	2,75 meter

Sumber: Permen PU No.19/2011

#### 2) Bahu Jalan

Berdasarkan SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 20/ SE/Db/2021 lebar bahu jalan diukur dari tepi luar jalur lalu lintas (termasuk marka garis tepi) ke tepi terluar badan jalan dan tidak termasuk lebar atau *berm*, *verge rounding*, atau lebar tambahan apapun yang disediakan untuk mengakomodasi patok pengarah jalan dan/atau pagar pengaman. Pada JRY 4/2 T dengan kecepatan desain yang tinggi (VD > 60 km/jam) disediakan bahu jalan dengan lebar paling kecil 2,5 meter pada sisi kiri di setiap jalur lalu lintas dan 1,0 meter pada setiap sisi mediannya.

#### **Trotoar Jalan**

Berdasarkan SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2018 lebar efektif lajur pejalan kaki berdasarkan kebutuhan satu orang adalah 60 cm dengan lebar ruang gerak tambahan 15 cm untuk bergerak tanpa membawa barang sehingga kebutuhan total lajur untuk dua orang pejalan kaki bergandengan atau dua orang pejalan kaki berpapasan tanpa terjadi persinggungan sekurang-kurangnya 150 cm.

## 3) Bukaan Median (*U-Turn*)

Berdasarkan SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 20/ SE/Db/2021 bahwa pada lebar bukaan median ditentukan oleh radius putar kendaraan desain dan ada tambahan lajur tunggu kendaraan untuk putar balik arah sepanjang minimal 20 meter dan lebar minimal 3 meter.

## 3. METODE PENELITIAN

#### Lokasi Penelitian




Gambar.3. Lokasi Penelitian

Sumber: Google Maps

Lokasi penelitian terletak pada Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari dengan Koordinat 0° 51'47''S dan 134° 3'0''.

## **Diagram Alir Penelitian**



Gambar.4. Diagram Alir Penelitian

#### 4. PEMBAHASAN

## Arus lalu lintas maksimum menuju arah Timur jalan Trikora Manokwari

Arus lalu lintas maksimjum menuju arah Timur jalan Trikora Manokwari terjadi pada pukul 16.00- 17.00 WIT dengan nilai arus lalu lintas sebesar 1168 smp/jam. Adapun hasil perhitungan arus lalu lintas maksimum dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Arus lalu lintas maksimum menuju arah Timur Jalan Trikora

waktu	MC	LV	HV	MC emp 0,25	LV emp 1	HV Emp 1,2	Total smp/jam
		kend/jar	n		smp / jan	1	
16.00-	531	140	14	133	140	17	290
16.15							

16.15-	513	164	12	128	164	14	306
16.30							
16.30-	535	147	12	134	147	14	295
16.45							
16.45-	484	137	16	121	137	19	277
17.00							
	1168						

Sumber: hasil analsia, 2023

## Peak Hour Factor (PHF) menuju arah Timur jalan Trikora

PHF = Volume jam puncak /  $4 \times Q 15 \text{ maksimum} = 1168 / 4 \times 306 = 0.95$ 

## Arus lalu lintas maksimum menuju arah Barat jalan Trikora Manokwari

Arus lalu lintas maksimjum menuju arah Barat jalan Trikora Manokwari terjadi pada pukul 07.00 - 08.00 WIT dengan nilai arus lalu lintas sebesar 1308 smp/jam. Adapun hasil perhitungan arus lalu lintas maksimum dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Arus lalu lintas maksimum menuju arah Barat Jalan Trikora

waktu	MC	LV	HV	MC emp 0,25	LV emp 1	HV Emp 1,2	Total smp/jam
		kend/jan	n		smp / jan	1	
07.00-07.15	437	182	12	109	182	14	305
07.15-07.30	690	202	2	173	202	2	377
07.30-07.45	651	159	11	163	159	13	335
07.45-08.00	567	140	7	142	140	8	290
			Total				1308

Sumber: hasil analsia, 2023

## Peak Hour Factor (PHF) menuju arah Barat jalan Trikora

PHF = Volume jam puncak /  $4 \times Q 15 \text{ maksimum} = 1308 / 4 \times 377 = 0.86$ 

#### **Hambatan Samping**

Data Hambatan Samping maksimum terjadi pada pukul 17.00-18.00 dengan nilai frekuensi berbobot sebesar 390. Untuk nilai frekuensi berbobot sebesar 390 maka kelas hambatan samping jalan Trikora Manokwari Sedang (M) dengan kondisi khusus daerah industri, beberapa toko disisi jalan. Adapun hasil perhitungan hambatan samping dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Data hambatan samping pada jalan Trikora Manokwari

pejala	pejalan kaki kend. parkir		Kend keluar/msuk		Kend. lambat		Frekuensi berbobot	
survei	koef 0,5	survei	koef 0,7	survei	koef 1	survei	koef 0,4	390
142	71	136	95	210	210	35	14	

Sumber: hasil analsia, 2023

#### Kapasitas Jalan

Berdasarkan spesifikasi yang didapat dari jalan Trikora Manokwari diperoleh nilai - kapasitas dasar (C0), faktor penyesuaian kapasitas (FCW) untuk lebar jalur lalu lintas, faktor penyesuaian kapasitas (FCSP) untuk pemisah arah, faktor penyesuaian kapasitas (FCSF) untuk hambatan samping, faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota (FCCS) sebagai berikut  $C0=1650 \times 4=6600$ , FCW=1,00, FCSP=1,00, FCSP=0,98, FCCS=0,86.

Kapasitas (C) =  $C0 \times FCW \times FCSP \times FCSF \times FCCS$ 

Kapasitas (C) =  $6.600 \times 1,00 \times 1,00 \times 0,98 \times 0,86$ 

Kapasitas (C) = 5562 smp/jam

## **Tingkat Pelayanan Jalan**

Tingkat pelayanan jalan dapat diketahui dengan melakukan perhitungan perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas dasar jalan (V/C). Adapun hasil perhitungan untuk tingkat pelayanan jalan dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 6. Tingkat pelayanan jalan Trikora Manokwari

ruas jalan	volume (smp/jam)	kapasitas (smp/jam)	V/C	Tingkat pelayanan	keterangan
Trikora	2476	5562	0,44	A	Arus bebas, volume rendah, pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki

sumber: hasil analisa, 2023

#### Kecepatan Kendaraan

untuk menentukan kecepatan kendaraan, dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan waktu tempuh kendaraan yang melewati suatu jarak tertentu. waktu tempuh kendaraan yang diamati yaitu waktu tempuh kendaraan akibat adanya fasilitas *U-Turn* atau terganggu dan waktu tempuh kendaraan yang tidak terganggu. Adapun hasil perhitungan kecepatan kendaraan dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. kecepatan kendaraan

Kecepatan Terg	anggu (km/jam)	Kecepatan Tidak T	erganggu (km/jam)
Arah Timur	Arah Barat	Arah Timur	Arah Barat
28,59	26,04	40,67	35,40

Sumber: hasil analisa, 2023.


#### **Panjang Antrian**

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dilokasi sekitaran fasilitas *U-Turn* panjang antrian maksimum kendaraan yang terjadi pada pukul 07.00- 08.00 WIT menuju arah barat jalan Trikora Manokwari yaitu sepanjang 24 meter. sedangkan panjang antrian maksimum


kendaraan yang terjadi pada pukul 16.00 – 17.00 WIT menuju arah timur jalan Trikora Manokwari sepanjang 22 meter.

## Volume kendaraan melakukan gerakan *U-Turn*

Untuk volume rata-rata kendaraan yang melakukan gerakan *U-Turn* menuju arah timur jalan Trikora Manokwari dapat dilihat pada gambar diagram 5. dan volume rata-rata kendaraan yang melakukan gerakan *U-Turn* menuju arah barat jalan Trikora Manokwari dapat dilihat pada gambar diagram 6.




Gambar diagram 5. volume rata-rata kendaraan yang melakukan gerakan *U-Turn* Arah Timur



Gambar diagram 6. volume rata-rata kendaraan yang melakukan gerakan *U-Turn* Arah Barat

## Waktu putar rata-rata kendaraan melakukan gerakan *U-Turn*

Untuk hasil perhitungan waktu putar rata-rata kendaraan melakukan gerakan *U-Turn* dapat dilihat pada gambar diagram 7.



Gambar diagram 7. waktu putar rata-rata kendaraan pada saat melakukan gerakan U-Turn

#### Geometrik Jalan

Berdasarkan hasil pengukuran geometrik jalan dalam hal ini penampang melintang jalan maka diperoleh permasalahan pada kondisi eksisting penampang melintang jalan Trikora Manokwari yang masih belum sesuai dengan pedoman yang ada. Untuk permasalahan kondisi eksistin penampang melintang jalan Trikora Manokwari dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel. 4.6. Kondisi Eksisting Penampang Melintang Jalan Trikora Manokwari

Parameter	Kondisi Eksisting	Standar Teknis
Lajur lalu lintas	Masih terdapat ukuran lebar	Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR
	lajur 1, dan lebar lajur 2 menuju	nomor 19/PRT/M/2021 bahwa untuk
	arah barat jalan Trikora dibawah 3,5 meter	jalan dengan kecepatan desain $40 \le VD \le 80$ lebar lajur lalu lintas paling
	5,5 meter	kecil 3,50 meter.
Bahu Jalan	Berdasarkan hasil pengukuran	Berdasarkan SE Direktur Jenderal
	yang dilakukan pada jalan	Bina Marga nomor 20/SE/Db/2021
	Trikora diperoleh lebar bahu	bahwa untuk jalan 4/2D dengan
	jalan sebesar 1,5 meter.	kecepatan desain (VD) > 60 km/jam
		disediakan bahu jalan dengan lebar
m	D 1 1 1 1	paling kecil 2,5 meter
Trotoar jalan	Berdasarkan hasil pengamatan	Berdasarkan SE Menteri PUPR
	yang dilakukan, jalan Trikora belum memiliki trotoar jalan	nomor 02/SE/M/2018 bahwa lebar efektif trotoar jalan harus memiliki
	berum memmiki trotoar jaran	lebar minimum 1,5 meter
Lajur Tunggu	Berdasarkan hasil pengamatan	Berdasarkan SE Direktur Jenderal
Kendaraan <i>U</i> -	yang dilakukan, jalan Trikora	Bina Marga nomor 20/SE/Db/2021
Turn	belum memiliki lajur tunggu	bahwa bukaan median untuk manuver
	kendaraan <i>U-Turn</i>	berbalik arah memiliki lajur tunggu
		dengan lebar minimal 3 meter dan
		panjang minimal 20 meter dengan
		lebar bukaan median ditentukan oleh
		radius putar kendaraan desain.

Sumber: hasil analisa, 2023.

#### 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis *U-Turn* (putaran balik) terhadap kelancaran arus lalu lintas pada ruas jalan Trikora Manowari, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Volume lalu lintas maksimum arah timur jalan Trikora Manokwari sebesar 1168 smp/jam terjadi pada hari Senin pukul 16.00-17.00 WIT, volume lalu lintas arah barat jalan Trikora Manokwari sebesar 1308 terjadi pada hari Senin pukul 07.00-08.00 WIT, konflik lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh lebar bahu jalan sebesar 1,5 meter yang mengakibatkan radius putar untuk gerakan manuver kendaraan menjadi berkurang sehingga membutuhkan lebih banyak waktu pada saat melakukan gerakan *U-Turn* dan hambatan samping berupa pejalan kaki, kendaraan berhenti, kendaraan keluar / masuk sisi jalan, kendaraan lambat dengan frekuensi berbobot maksimum sebesar 390 terjadi pada hari senin pukul 17.00-18.00 WIT. Hambatan samping dan lebar bahu jalan mengakibatkan adanya antrian kendaraan maksimum sepanjang 24,70 meter terjadi pada pukul 07.00-08.00 WIT pada jalur timur, antrian kendaraan maksimum sepanjang 23,10 meter terjadi pada pukul 07.00-08.00 WIT pada jalur barat, kecepatan arus lalu lintas terganggu sebesar 27,32 km/jam.
- 2. Tingkat pelayanan jalan/ *level of service* pada jalan Trikora Manokwari sebesar 0,44 dan berada pada tingkat pelayanan A yaitu dengan kondisi arus bebas, volume rendah pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki.

#### Saran

Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah selesai menganalisis permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

- 1. Perlu kajian lanjutan terhadap penyediaan lajur tunggu kendaraan putar balik pada bukaan median atau fasilitas *U-Turn* yang berada pada jalan Trikora Manokwari.
- 2. Perlu kajian lanjutan terhadap lebar bahu jalan dan pemberian rambu larangan berhenti pada bahu jalan di sekitaran bukaan median atau fasilitas *U-Turn*
- 3. Perlu kajian lanjutan terhadap kebutuhan trotoar jalan pada jalan Trikora Manokwari sebagai ruang untuk masyarakat berjalan kaki.
- 4. Perlu kajian lanjutan terhadap penyediaan fasilitas *U-Turn* pada jalan Trikora Manokwari yang memiliki kecepatan rata-rata arus terganggu sebesar 27,32 km/jam dengan nilai *Level of service* A

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agusdini, Theresia Maria Chandra, dkk. "U-Turn Analysis on Road Performance by Dr. Ir. H. Soekarno Merr (Case Study: West and East Side U-Turn)". Journal of Civil Engineering, Planning, and Design Vol.1, no.2 (2022): 99-103.
- Anonim. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan*. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Bahtiar. 2022. *Infrastruktur Transportasi Papua*. Yogyakarta: Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama). 103-104.
- Della, Rhaptyalyani H, dkk. "Traffic performance analysis of U-Turn and fly over U-Turn scenario; a case study at Soekarno Hatta Road, Palembang, Indonesia". Journal Procedia Engineering 125 (2015).
- Dharmawan, Weka Indra dan Oktarina Devi. "Kajian Putar Balik (*U-Turn*) Terhadap Kemacetan Ruas Jalan di Perkotaan (Studi Kasus Ruas Jalan Teuku Umar dan Jalan Za. Pagar Alam Kota Bandar Lampung) (247t)". Teknik Sipil, Universitas Malahayati, Bandar Lampung (2013).
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2005. *Pedoman Putaran Balik (U-Turn)*, nomor 06/BM/2005. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2021. *Surat Edaran nomor 20/SE/Db/2021, tentang Pedoman Desain Geometrik Jalan*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga.1990. Panduan Survai dan Perhitungan Waktu Perjalanan Lalu Lintas, nomor 001/T/BNKT/1990. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Kadir, Abdul. "Transportasi: peran dan dampaknya dalam pertumbuhan ekonomi nasional." Jurnal perencanaan dan pengembangan wilayah wahana hijau 1.3 (2006): 121-131.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011. *Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2018. *Tentang Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki*. Jakarta.
- Maer, Juliana, dkk. "Analisis Pengaruh *U-Turn* Terhadap Karakteristik Arus Lalu Lintas Di Ruas Jalan Robert Wolter Monginsidi Kota Manado". Jurnal Sipil Statik Vol.7 No.12 (2019).
- Muchlis, Putri Oktafiani. "Studi Parameter Mikroskopik dan Makroskopik Arus Lalu Lintas Akibat Pengaruh *Rumble Strips* Terhadap Perilaku Pengemudi Di Kampus Limau Manis Universitas Andalas". Jurnal Teknik Sipil, Universitas Andalas (2015).

- Mulyono, Tri. *Pengantar Transportasi. Yogyakarta*: Deepublish Digital (Group Penerbitan CV. Budi Utama). 2023: 260-263. Tersedia dari Google Books.
  - (https://books.google.co.id/books?id=lTvdEAAAQBAJ&newbks=1&newbks\_redir=0 &lpg=PR3&dq=PENGANTAR%20TRANSPORTASI%20TRI%20MULYONO&hl=i d&pg=PR3#v=onepage&q=PENGANTAR%20TRANSPORTASI%20TRI%20MULY ONO&f=false)
- Panoto, Cahyo Hadi, dkk. "Kinerja *U-Turn* di Ruas Jalan George Obos Sisingamangaraja Kota Palangka Raya". Jurnal Gradasi Teknik Sipil Vol.7, no.1 (2023): 42-50.
- Purba, Erick A., Joni Harianto, and S. Pengajar. "Pengaruh Gerak *U-Turn* Pada Bukaan Median Terhadap Karakteristik Arus Lalu Lintas Di Ruas Jalan Kota (Studi Kasus: Jl. Sisingamangaraja Medan)". Jurnal Teknik Sipil, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia (2013).
- Rosta, Muhammad Rifaldo. "Analisa Putaran Balik Arah (*U-Turn*) di Ruas Jalan KH Wahid Hasyim Palembang". Jurnal Tekno Vol.16, no.1 (2019).
- Sumarda, Gede, dkk. "Analisa Kinerja *U-Turn* dan Ruas Jalan di Jalan *bypass* Ngurah Rai Denpasar. (Studi kasus jalan by pass Ngurah Rai Denpasar di depan SPBU Suwung Sanur)". Jurnal Fakultas Teknik UNR Vol.11, no.1, (2019).
- Syahputra, Irfan. "Pengaruh *U-Turn* Pada Persimpangan Empat Kayu Besar Terhadap Kelancaran Arus Lalu Lintas (Studi Kasus)". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.